



**INVERSIONES
VEROSUR. SPA.**

ESTRUCTURA TARIFARIA PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA TIPO "AB"		
EXPRESADAS EN " PESOS "		
TARIFA		TARIFA
TA1	Tarifa servicio revisión técnica de taxis, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisiones contaminantes	\$18.850
TA1E	Tarifa servicio revisión técnica de transporte escolar incluida la verificación de emisiones contaminantes	\$18.850
TA2	Tarifa servicio revisión técnica de buses y camiones, incluida la verificación de emisiones contaminantes. Igual al 150% TA1	\$28.350
TA3	Tarifa servicio revisión técnica de remolques y semirremolques de más de 1750 Kg de carga útil. Igual a 60% TA2	\$17.050
TA4	Tarifa servicio revisión técnica de vehículos eléctricos tales como taxis, minibuses. Igual a TA1	\$18.850
TA4E	Tarifa servicio revisión técnica de vehículos electricos tales como transporte escolar. Igual a TA1E	\$18.850
TA5	Tarifa servicio revisión técnica de buses y camiones eléctricos. Igual al TA2	\$28.350
TA6	Tarifa del servicio de revisión técnica de vehículos que utilicen GNC o GLP tales como taxis, minibuses, autoescuela, incluida la verificación de emisiones contaminantes. Igual a 120%TA1	\$22.650
TA6E	Tarifa del servicio de revisión técnica de vehículos que utilicen GNC o GLP tales como transporte escolar, incluida la verificación de emisiones contaminantes. Igual a 120%TA1E	\$22.650
TA7	Tarifa servicio revisión técnica de buses y camiones que utilicen GNC o GLP, incluida la verificación de emisiones contaminantes. Igual a 120% TA2	\$34.050
TB1	Tarifa servicio revisión técnica de automóviles particulares, camionetas, Station Wagons y otros similares, incluida la verificación de emisiones contaminantes. Igual a TA1	\$18.850
TB2	Tarifa del servicio de revisión técnica de motocicletas, motos y motonetas. Igual a 50% TB1	\$9.400
TB3	Tarifa del servicio de revisión técnica de carros de arrastre. Igual a 50% TB1	\$9.400
TB4	Tarifa servicio revisión técnica de vehículos eléctricos tales como automóviles particulares, camionetas, Stations Wagon y otros similares. Igual a TB1	\$18.850
TB5	Tarifa del servicio de revisión técnica de vehículos que utilicen GNC o GLP tales como automóviles particulares, camionetas, Stations Wagon y otros similares, incluida la verificación de emisiones contaminantes. Igual a 120% TB1	\$22.650
TCVHA1	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA1	\$5.650
TCVHA2	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA2	\$8.500
TCVHA3	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA3	\$5.050
TCVHA4	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA4	\$5.650
TCVHA5	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA5	\$8.500
TCVHA6	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA6	\$6.800
TCVHA7	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TA7	\$10.250
TCVHB1	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TB1	\$5.650
TCVHB4	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TB4	\$5.650
TCVHB5	Tarifa del servicio de verificación de características de vehículo homologado. Igual al 30% TB5	\$6.800
TD	Tarifa del servicio de entrega de duplicados de certificados de revisión técnica u otros similares.	\$0



INVERSIONES VEROSUR. SPA.

ESTRUCTURA TARIFARIA PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA TIPO "AB"		
EXPRESADAS EN " PESOS "		
TARIFA		TARIFA
TDIM	Tarifa del servicio de verificación de dimensiones de camiones, tracto camiones, sus remolques y semirremolques, o combinaciones de ellos que presten servicio internacional de carga. Igual a 20% TA2	\$5.650
TEMIA1	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TA1	\$6.600
TEMIA2	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TA2	\$9.900
TEMIA6	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TA6	\$7.900
TEMIA7	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TA7	\$11.850
TEMIB1	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TB1	\$6.600
TEMIB2	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TB2	\$3.300
TEMIB5	Tarifa del servicio de verificación de emisiones contaminantes de vehículos que cumplan o no con las normas de emisión de los DD.SS. 211-91, 54-94 y 55-94. Igual a 35% de TB5	\$7.900
TIOA1	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA1	\$5.650
TIOA2	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA2	\$8.500
TIOA3	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA3	\$5.050
TIOA4	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA4	\$5.650
TIOA5	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA5	\$8.500
TIOA6	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA6	\$6.800
TIOA7	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TA7	\$10.250
TIOB1	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TB1	\$5.650
TIOB2	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TB2	\$2.800
TIOB3	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TB3	\$2.800
TIOB4	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TB4	\$5.650
TIOB5	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TB5	\$6.800
TIOTM	Tarifa del servicio de inspección ocular. Igual a 30% de TM	\$8.500
TM	Tarifa del servicio de revisión técnica de maquinaria automotriz (tractores, bulldozers, grúas, retroexcavadoras y similares). Igual a 150% TA1	\$28.350
TPRA1	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA1	\$14.100
TPRA2	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA2	\$21.250
TPRA3	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA3	\$12.750
TPRA4	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA4	\$14.100



**INVERSIONES
VEROSUR. SPA.**

TARIFA ESTRUCTURA TARIFARIA PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA TIPO "AB" EXPRESADAS EN " PESOS "			TARIFA
TPRA5	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA5		\$21.250
TPRA6	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA6		\$17.050
TPRA7	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TA7		\$25.500
TPRB1	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TB1		\$14.100
TPRB2	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TB2		\$7.050
TPRB3	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TB3		\$7.050
TPRB4	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TB4		\$14.100
TPRB5	Tarifa del servicio de revisión técnica previa referida en punto 2.1.4.2 de las bases. Igual a 75% TB5		\$17.050
TRA1	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA1		\$4.650
TRA1+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA1		\$14.100
TRA1E	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA1E		\$4.650
TRA1E+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA1E		\$14.100
TRA2	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA2		\$7.050
TRA2+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA2		\$21.250
TRA3	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA3		\$4.250
TRA3+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA3		\$12.750
TRA4	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA4		\$4.650
TRA4+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA4		\$14.100
TRA4E	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA4E		\$4.650
TRA4E+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA4E		\$14.100



**INVERSIONES
VEROSUR. SPA.**

ESTRUCTURA TARIFARIA PLANTAS DE REVISIÓN TÉCNICA TIPO "AB" EXPRESADAS EN " PESOS "		
TARIFA		TARIFA
TRA5	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA5	\$7.050
TRA5+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA5	\$21.250
TRA6	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA6	\$5.650
TRA6+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA6	\$17.050
TRA6E	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA6E	\$5.650
TRA6E+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA6E	\$17.050
TRA7	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TA7	\$8.500
TRA7+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TA7	\$25.500
TRB1	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TB1	\$4.650
TRB1+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TB1	\$14.100
TRB2	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TB2	\$2.350
TRB2+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TB2	\$7.050
TRB4	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TB4	\$4.650
TRB4+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TB4	\$14.100
TRB5	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 25% TB5	\$5.650
TRB5+	Tarifa del segundo servicio de revisión técnica con resultado rechazado en su primera revisión. Igual a 75% TB5	\$17.050